

Предписание № 901/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ)

ИНН 0277041021, директор Алексеева Ольга Сергеевна.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Хабибова от 12 ноября 2019 года № 901, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

(наименование органа НД)

«О пожарной безопасности» в период «09» по «10» декабря 2019 года проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем здания и сооружений МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ Алексеевой Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 1. | На обводной линии водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом. | СНиП 2.04.01-85* п. 11.7 | 19.10.2020 | |
| 2. | Лестницы, ведущие из цокольного этажа на первый этаж в стороны ул. Д.Донского не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур - шлюзов с подпором воздуха при пожаре, в цокольном этаже организованно помещение с нахождением людей, в том числе детей (актовый зал). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23, СНиП 21-01-97* п. 7.23* | 19.10.2020 | |
| 3. | Высота эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестницу со стороны ул. Д.Донского менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.) | СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 19.10.2020 | |
| 4. | Ширина эвакуационного выхода ведущего из актового зала через лестницу со стороны внутреннего двора менее 1,2 м. (фактически составляет 0,83 м., эвакуируется более 50 чел.) | СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 19.10.2020 | |
| 5. | Металлическая лестница, предназначенная для эвакуации 50 человек и более, эксплуатируется с числом ступеней более трёх и без перил, перепад высотой более 45 см. (фактически перепад высот 1,17 м.), высота ступени - более 22 см. (фактически высота ступеней – 7, 13, 14 см.) | СНиП 21-01-97* п. 6.28. | 19.10.2020 | |
| 6. | В лестничных маршах ведущих из подвальных помещений и актового зала на 1 этаж в сторону ул. Д.Донского, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.). Эвакуируется более 50 человек. | СНиП 21-01-97* п. 6.28* | 19.10.2020 | |
| 7. | Двери эвакуационных выходов отделяющие лестничную клетку от коридора 1 этажа со стороны д. № 83, ул. Д.Донского открываются | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36. | 19.10.2020 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | не по направлению выхода. | | | |
| 8. | Для отделки потолка на пути эвакуации из кабинета директора использован материал (смонтирован натяжной потолок из полимерного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.25* | 19.10.2020 | |
| 9. | Высота эвакуационного выхода ведущего наружу из лестницы со стороны ул. Свободы. д. 35/1 менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.) | СНиП 21-01-97* п. 6.16 | 19.10.2020 | |
| 10. | В лестничном марше ведущем наружу со стороны ул. Свободы, д. 35/1, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,08 м. до 0,12 м.). Эвакуируется более 50 человек. | СНиП 21-01-97* п. 6.28* | 19.10.2020 | |
| 11. | В лестничных маршах лестничных клеток, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.). | СНиП 21-01-97* п. 6.28* | 19.10.2020 | |
| 12. | Не представлены акты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), планшета сцены актового зала, металлических вентиляционных коробов в столовой, вентиляционных коробов в подвале, косяков лестничных маршей у теплового узла. Инструкция завода - изготовителя со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки не представлена. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 21, СНиП 21-01-97 п. 1.4. | 19.10.2020 | |
| 13. | В лестничной клетке 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) у мастерских, ограждения лестниц эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,82 м.). | СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п. 8.2.1. | 19.10.2020 | |
| 14. | Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания. | СНиП 21-01-97* п. 6.18* | 19.10.2020 | |
| 15. | Пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа. | СНиП 21-01-97 п. 7.4, 5.14, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 | 19.10.2020 | |
| 16. | В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы, рассчитанные на использование пожарными подразделениями. | СНиП 21-01-97* п. 8.7 | 19.10.2020 | |
| 17. | Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток здания составляют менее нормируемых 75 мм. (фактически 11 мм.). | СНиП 21-01-97* п. 8.9. | 19.10.2020 | |
| 18. | Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу имеют замки с цилиндрическим механизмом с возможностью закрытия на ключ. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 35, СП 118.13330.2012* п. 6.44, 6.48. | 19.10.2020 | |
| 19. | Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящее от источника питания рабочего освещения (объекты с массовым пребыванием людей) с помеченными специально нанесенными буквами «А» красного цвета) (объекты с массовым пребыванием людей более 50 человек). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, 43, СНиП 21-01-97* п. 6.22, СНиП 23-05-95 п. 7.62, СП 52.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-05-95* п. 7.105., п. 7.106., п. 7.107, п. 7.113, п. 7.114, СП 52.13330.2016 п. 7.1, 7.3.8. | 19.10.2020 | |
| 20. | Не представлены акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных клапанов в транзитных воздуховодах, противопожарных дверей, противопожарных, защитных устройств в противопожарных преградах) с оформлением соответствующего акта проверки. Акты проверок на обозрение не представлены. | Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61 | 19.10.2020 | |
| 21. | Отвод трубы пожарного крана на 3 этаже здания у к. 22 установлен на высоте 1,58 м. над уровнем пола. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 57, СНиП 2.04.01-85* п. 6.13., СП 10.13130.2009 п. 4.1.13 | 19.10.2020 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспарива-

ния ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Соколов Д.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 10 » декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 10 » декабря 20 19 г.



Директор МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ
Алексеева О.С.

(должность, фамилия, инициалы)