

**Предписание № 228/1/1**  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 71 городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 71)

ИНН 0277041021, директор Алексеева Ольга Сергеевна.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ А.А. Акчурина от 16 марта 2021 года № 228, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

(наименование органа НД)

«О пожарной безопасности» в период «13» по «14» апреля 2021 года проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Ахмадеевым Рустамом Разитовичем здания МБОУ Школа № 71, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 71 Алексеевой Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		5
1.	На обводной линии водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 30.13330.2016 п. 7.2.9.	01.04.2022	
2.	Лестницы, ведущие из цокольного этажа на первый этаж в стороны ул. Д.Донского не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур - шлюзов с подпором воздуха при пожаре, в цокольном этаже организованно помещение с нахождением людей, в том числе детей (актовый зал).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 16; СП 4.13130.2013 п. 4.18.	01.04.2022	
3.	Высота эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестницу со стороны ул. Д.Донского менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.18.	01.04.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из актового зала через лестницу со стороны внутреннего двора менее 1,2 м. (фактически составляет 0,83 м., эвакуируется более 50 чел.)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.	01.04.2022	
5.	Металлическая лестница, предназначенная для эвакуации 50 человек и более, эксплуатируется с числом ступеней более трёх и без перил, перепад высотой более 45 см. (фактически перепад высот 1,17 м.), высота ступени - более 22 см. (фактически высота ступеней – 7, 13, 14 см.)	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5, 4.3.6, 4.4.3.	01.04.2022	
6.	В лестничных маршах ведущих из подвальных помещений и актового зала на 1 этаж в сторону ул. Д.Донского, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.). Эвакуируется более 50 человек.	СП 1.13130.2020 п. 4.4.3, 4.3.6.	01.04.2022	
7.	Двери эвакуационных выходов отделяющие	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 16; СП 4.13130.2013 п. 4.18.	01.04.2022	

	лестничную клетку от коридора 1 этажа со стороны д. № 83, ул. Д.Донского открываются не по направлению выхода.	ской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 27.		
8.	Для отделки потолка на пути эвакуации из кабинета директора использован материал (смонтирован натяжной потолок из полимерного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 13, 134, 145, 146; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 25, 13.	01.04.2022	
9.	Высота эвакуационного выхода ведущего наружу из лестницы со стороны ул. Свободы, д. 35/1 менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.)	СП 1.13130.2020 п. 4.2.18.	01.04.2022	
10.	В лестничном марше ведущем наружу со стороны ул. Свободы, д. 35/1, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,08 м. до 0,12 м.). Эвакуируется более 50 человек.	СП 1.13130.2020 п. 4.4.3, 4.3.6.	01.04.2022	
11.	В лестничных маршах лестничных клеток, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.).	СП 1.13130.2020 п. 4.4.3, 4.3.6.	01.04.2022	
12.	Не представлены акты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), планшета сцены актового зала, металлических вентиляционных коробов в столовой, вентиляционных коробов в подвале, косяков лестничных маршей у теплового узла. Инstrukция завода - изготовителя со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 13, 134, 145, 146; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 25, 13.	01.04.2022	
13.	В лестничной клетке 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) у мастерских, ограждения лестниц эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,82 м.).	ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2.	01.04.2022	
14.	Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания.	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6.	01.04.2022	
15.	Пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	СП 4.13130.2013 п. 4.1, 5.6.4..	01.04.2022	
16.	В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы, рассчитанные на использование пожарными подразделениями.	СП 4.13130.2013 п. 7.10; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.4.	01.04.2022	
17.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток здания составляют менее нормируемых 75 мм. (фактически 11 мм.).	СП 4.13130.2013 п. 7.14; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.5.	01.04.2022	
18.	Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу имеют замки с цилиндрическим механизмом с возможностью закрытия на ключ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 26.	01.04.2022	
19.	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения (объекты с массовым пребыванием людей) с помеченными специально нанесенными буквами «А» красного цвета (объекты с массовым пребыванием людей более 50 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 23, 37; СП 1.13130.2020 п. 4.12; СП 52.13330.2016 п. 7.1, 7.6.3, 7.6.8.	01.04.2022	
20.	Не представлены акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных клапанов в транзитных воздуховодах, противопожарных дверей, противопожарных, защитных устройств в противопожарных преградах) с оформлением соответствующего акта проверки. Акты проверок на обозрение не представлены.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) п. 42.	01.04.2022	
21.	Отвод трубы пожарного крана на 3 этаже здания у к. 22 установлен на высоте 1,58 м. над уровнем пола.	СП 10.13130.2020 п. 6.2.5.	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспари-

вания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по  
пожарному надзору Ахмадеев Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

« 14 » апреля 20 21 г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 14 » апреля 20 21 г.

Директор МБОУ Школа № 71 Алексеева О.С.

(должность, фамилия, инициалы)