

**Предписание № 843/1/1**  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ) ИНН 0277041021, директор Алексеева Ольга Сергеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Хабиева № 843 от 28 сентября 2018 года., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа НД)

«О пожарной безопасности» в период «25» октября 2018 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., «31» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем здания и сооружений МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ Алексеевой Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		5
1.	На обводной линии водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом.	СНиП 2.04.01-85* п. 11.7	01 ноября 2019 года	
2.	Лестницы, ведущие из цокольного этажа на первый этаж в стороны ул. Д.Донского не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур - шлюзов с подпором воздуха при пожаре, в цокольном этаже организованно помещение с нахождением людей в том числе детей (актовый зал).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23, СНиП 21-01-97* п. 7.23*	01 ноября 2019 года	
3.	В подвале ниже уровня цо-	Правила противопожарного	01 ноября	

		Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 23.		
4.	Дверь электрощитовой эксплуатируется с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) и Ф5.1 (производственные помещения)), не противопожарная с пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 5.14* т. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.6.4, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	01 ноября 2019 года	
5.	На двери помещения электрощитовой подвала нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01 ноября 2019 года	
6.	Помещение электрощитовой подвального этажа не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 1, п. 7.1.	01 ноября 2019 года	
7.	Помещение тамбура входа в подвальный этаж не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 т. 1, п. 7.1.	01 ноября 2019 года	
8.	Отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала.	СНиП 21-01-97* п. 6.12*	01 ноября 2019 года	
9.	В спортивном зале, имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации (при проведении занятий спортом), не предусмотрены защитные конструкции, не нарушающие работоспособность и эффективность обнаружения загорания пожарных извещателей.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 5.13130.2009 п. 13.3.13.	01 ноября 2019 года	
10.	Высота эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестницу со стороны ул. Д.Донского менее 1.9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01 ноября 2019 года	
11.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из актового зала через лестницу со стороны внутреннего двора менее 1.2	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01 ноября 2019 года	

12.	Металлическая лестница предназначенная для эвакуации 50 человек и более эксплуатируется с числом ступеней более трёх и без перил, перепад высотой более 45 см. (фактически перепад высот 1,17 м.), высота ступени - более 22 см. (фактически высота ступеней - 7, 13, 14 см.)	СНиП 21-01-97* п. 6.28.	01 ноября 2019 года	
13.	В лестничных маршах ведущих из подвальных помещений и актового зала на 1 этаж в сторону ул. Д.Донского. устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.). Эвакуируется более 50 человек.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01 ноября 2019 года	
14.	Двери эвакуационных выходов отделяющие лестничную клетку от коридора 1 этажа со стороны д. № 83, ул. Д.Донского открываются не по направлению выхода.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36.	01 ноября 2019 года	
15.	Для отделки потолка на пути эвакуации из кабинета директора использован материал (смонтирован натяжной потолок из полимерного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01 ноября 2019 года	
16.	Высота эвакуационного выхода ведущего наружу из лестницы со стороны ул. Свободы. д. 35/1 менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.)	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01 ноября 2019 года	
17.	В лестничном марше ведущем наружу со стороны ул. Свободы. д. 35/1, устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,08 м. до 0,12 м.). Эвакуируется более 50 человек.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01 ноября 2019 года	
18.	В лестничных маршах лестничных клеток, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.).	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01 ноября 2019 года	
19.	Не представлены акты про-	Правила противопожарного	01 ноября	

	планшета сцены актового зала, металлических вентиляционных коробов в столовой, вентиляционных коробов в подвале, косяков лестничных маршей у теплового узла. Инструкция завода - изготовителя со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки не представлена.	Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 21, СНиП 21-01-97 п. 1.4.		
20.	В лестничной клетке 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) у мастерских, ограждения лестниц эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,82 м.).	СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п. 8.2.1.	01 ноября 2019 года	
21.	Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01 ноября 2019 года	
22.	В подвальных помещениях отверстия не заделаны негорючими материалами, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (в местах прокладки вентиляционных каналов).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 22.	01 ноября 2019 года	
23.	Пищевые блоки не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	СНиП 21-01-97 п. 7.4, 5.14, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01 ноября 2019 года	
24.	Двери помещений складов (Ф5.2), цехов (Ф5.1) пищеблока эксплуатируются с неизвестным пределом огнестойкости (заполнение проёма в противопожарной преграде, помещения с различными классами функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы), не противопожарная с пределом огнестойкости (дверные полотна из дерева).	СНиП 21-01-97* п. 5.14* г. 2, 7.4, СП 4.13130.2013 п. 4.2, 5.1.1, 5.6.4, СП 12.13130.2009 п. 5.1, табл. 1.	01 ноября 2019 года	
25.	На дверях помещений складов (Ф5.2), цехов (Ф5.1) пищеблока, библиотеки (Ф5.2), лаборантской нет обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 20.	01 ноября 2019 года	

	ниях пожарной безопасности".		
26.	В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы, рассчитанные на использование пожарными подразделениями.	СНиП 21-01-97* п. 8.7	01 ноября 2019 года
27.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток здания составляют менее нормируемых 75 мм. (фактически 11 мм.).	СНиП 21-01-97* п. 8.9.	01 ноября 2019 года
28.	Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу имеют замки с цилиндрическим механизмом с возможностью закрытия на ключ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 35, СП 118.13330.2012* п. 6.44, 6.48.	01 ноября 2019 года
29.	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения (объекты с массовым пребыванием людей) с помеченными специально нанесенными буквами «А» красного цвета) (объекты с массовым пребыванием людей более 50 человек).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33, 43, СНиП 21-01-97* п. 6.22, СНиП 23-05-95 п. 7.62, СП 52.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-05-95* п. 7.105., п. 7.106., п. 7.107, п. 7.113, п. 7.114, СП 52.13330.2016 п. 7.1, 7.3.8.	01 ноября 2019 года
30.	В лестничных маршах на путях эвакуации проступь ступеней не отмечена полоской фотолюминесцентного материала шириной не менее 20 мм.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 36, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.7.2	01 ноября 2019 года
31.	Отсутствуют сводные планы эвакуации хранящиеся у дежурного для выдачи по первому требованию руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5, 6.2, 8.2.7	01 ноября 2019 года
32.	Планы эвакуации людей в случае возникновения пожара из здания сориентированы не в соответствии с планировкой зданий, препятствует правильному восприятию инфор-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.5, 6.2, 8.2.7	01 ноября 2019 года

	рок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (противопожарных клапанов в транзитных воздуховодах, противопожарных дверей, противопожарных, защитных устройств в противопожарных преградах) с оформлением соответствующего акта проверки. Акты проверок на обозрение не представлены.	режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61	2019 года	
34.	Наружная пожарная лестница не подвергнута эксплуатационным испытаниям. Акт не представлен.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 24.	01 ноября 2019 года	
35.	Приямки у оконных проемов подвального этажа здания закрыты металлическими решётками, завалены мусором, боем кирпича.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 26.	01 ноября 2019 года	
36.	Отвод трубы пожарного крана на 3 этаже здания у к. 22 установлен на высоте 1,58 м. над уровнем пола.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 57, СНиП 2.04.01-85* п. 6.13., СП 10.13130.2009 п. 4.1.13	01 ноября 2019 года	
37.	Ширина эвакуационного выхода ведущего с третьего этажа со стороны дома № 89 по ул. Д.Донского в лестничную клетку составляет 0,88 м. (требуется 1,2 м.) класс функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы), площадка начала лестницы составляет шириной 1,08 м. соответственно.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) п. 36, СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01 ноября 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по  
пожарному надзору Файзрахманов Э.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

« 07 » ноября 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 07 » ноября 20 18 г.

Директор МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ  
Алексеева О.С.

(должность, фамилия, инициалы)